

РУКОВОДСТВО

**по подключению
мобильного драйвера
от SCANCODE
в 1С:Предприятие - Мобильный клиент**

версия 1.0.9

2024

Содержание

Введение.....	3
Этапы установки программного обеспечения	4
Установка расширения конфигурации	5
Выполнение обработки «Сканкод драйвер сканера штрихкода ТСД»	8
Установка приложения GeneralService	10
Установка лицензии.....	11
Установка мобильного драйвера	12

Введение

Мобильный драйвер - это специальная библиотека, предназначенная для установки и работы сканера штрихкода на терминалах сбора данных (далее ТСД) под управлением операционной системы Android в мобильных платформах и/или в мобильных клиентах 1С:Предприятие.

Работа драйвера гарантированно работает на следующих моделях ТСД: CipherLab, HoneyWell, NewLand, GlobalPOS, SpeedData.

В данном руководстве будет рассмотрен пример подключения мобильного драйвера для следующего ПО:

Сервер:

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1923)

Конфигурация: Управление торговлей, редакция 11 (11.5.14.82)

Библиотека подключаемого оборудования: 3.1.9.36

Мобильный клиент:

Мобильное устройство (ТСД): GlobalPOS C5000

Операционная система: Android 9

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.59)

SCANCODE.GeneralService: 0.2.3

Этапы установки программного обеспечения

В системе 1С:Предприятие:

1. установка расширения конфигурации (SCANCODE_Driver_Barcode_1_0_9.cfe) – дополнительная надстройка типовой конфигурации;
2. выполнение обработки «Сканкод драйвер сканера штрихкода ТСД» из расширения.

На мобильном устройстве:


1. установка приложения GeneralService (SCANCODE.GeneralService-0.2.3-release.apk) – сервис для работы со сканером штрихкод;
2. установка лицензии;
3. установка мобильного драйвера.

Установка расширения конфигурации


Запустите конфигуратор «1С:Предприятие» с набором прав «Администрирование». Установите расширение из комплекта поставки:

...\1C_MobileDriver\MobileClient_1.0.9\SCANCODE_Driver_Barcode_1_0_9.cfe


Конфигуратор - Управление торговлей, редакция 11








конфигуратор - управление торговлей, редакция 11



Конфигуратор - Управление торговлей, редакция 11









Выполнение обработки «Сканкод драйвер сканера штрихкода ТСД»

Откройте «1С:Предприятие» и выполните действия в обработке:





Главное



Планирование



CRM и маркетинг



Продажи



Закупки



Склад и доставка



Казначейство



Финансовый результат и
контролинг



НСИ и
администрирование



Сканкод драйвер сканера штрихкода ТСД

Переопределить predeterminedный

Очистить параметры

Обработка перезаполняет реквизиты
предопределенного элемента
"ДрайверСканкодСканерыШтрихкода"
справочника "Драйверы оборудования"!

Используется для подключения и
использования мобильного драйвера
штрихкода от компании "СКАНКОД".

Действий не требуется.

Сформировать

Установка приложения GeneralService

Процесс установки сервиса GeneralService описан в руководстве

1C_MobileDriver\SCANCODE.GeneralService_0.x.x\Описание SCANCODE.GeneralService.pdf.

Установка лицензии


Процесс установки лицензии для работы мобильного драйвера описан в руководстве
1C_MobileDriver\SCANCODE.GeneralService_0.x.x\Описание SCANCODE.GeneralService.pdf.

Установка мобильного драйвера


ВАЖНО!!! Драйвер корректно может работать только на 32-разрядном клиенте 1С:Предприятие!!!


На мобильном устройстве запустите мобильного клиента 1С:Предприятие.

Перейдите в настройку подключаемого оборудования:






Подключите драйвер:





В 1С:Предприятие снова открыть обработку. Выполните действия о очистке параметров подключаемого оборудования:





На мобильном устройстве перезапустите мобильного клиента 1С:Предприятие.

Проверьте работу сканера штрихкода, например, в журнале «Заказы клиентов» или в форме документа «Заказ клиента».